



... INNOVATION IN TEXTILE



## SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

Articolo / Article:


**TUSCANIA Snake**

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS	UNITA' / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORE / LIMIT VALUE
Peso / Weight	gr./m2		650
Altezza / Width	cm.		140
Composizione / Composition			1% PU - 69% PVC - 30%PES/COT
Martindale	cicli / cycles	UNI 12947 (9KPa)	50.000
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing		ISO 105-X12	4
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing		ISO 105-X12	4/5
Solidità colori all'urina artificiale / Colour fastness to ureic acid		BS EN ISO E01:2010	4/5
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest - blu scale)		ISO 105-B02	6
Adesione / Adhesion	N	UNI EN ISO 2411:2001	50 long.
Adesione / Adhesion	N	UNI EN ISO 2411:2001	50 trasv.
Allungamento a rottura / Elongation at break	%	UNI EN ISO 1421:2001	15 long.
Allungamento a rottura / Elongation at break	%	UNI EN ISO 1421:2001	45 trasv.
Resistenza alla lacerazione / Tear strenght	N	UNI 4818:1992	45 long.
Resistenza alla lacerazione / Tear strenght	N	UNI 4818:1992	45 trasv.
Carico di rottura / Break load	N	UNI EN ISO 1421:2001	745 long.
Carico di rottura / Break load	N	UNI EN ISO 1421:2001	560 trasv.
Resistenza alle cuciture / resistance to sewings	N	UNI 4818: 1992 p.11	300

### LAVAGGIO / CLEANING

Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con panno umido o con soluzione di detergente neutro, risciacquando senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura. Per le macchie localizzate e più ostinate, si consigliano le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcohol diluito in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con soluzione di detergente neutro, risciacquare accuratamente. *Dust gently and, in case of light stains, pass the surface with a damp cloth or neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let the fabric dry outside out, avoiding direct exposure to sunlight. Iron to the reverse at low temperature. Following instructions are recommended for obstinate stains: dissolve immediately with clear etylic alcohol diluted in water 20%, dab and treat then with a neutral detergent solution. Rinse accurately.*

### SIMBOLI MANUTENZIONI / MAINTENANCE SYMBOLS



Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.